

Tyyppi	Valm. vuosi	KLA	Pyrstö-tankki	Ballastin tyhj.	WC	WC asenn.	Etäisyys keskilinjasta	Etäisyys nokasta	Säilytys lentokaudella	Säilytys talvella	Havainnot korroosiosta
4	1985	2872	Ei	Siivessä	On	Jälk.	20 mm	1750 mm	Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1984	2615	Ei	Siivessä	On	Tehtaalla	20 mm Oik.	1250 pintaa pitkin	Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1983	3034	Ei	Siivessä	On	EOS	20 mm	1650 mm	Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1983	3150	Ei	Siivessä	Ei				Vaunu	Halli lämmin/kylmä	Ei
4a	1985	2851	Ei	Siivessä	Ei käyt.	Tehtaalla			Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1984	2283	Ei	Siivessä	On	Tehtaalla	40 mm vas	1200 mm	Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1984	2059	Ei	Siivessä	Ei käyt.				Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1990	1287	Ei	Siivessä	Ei käyt.				Hallissa	Lämmin	Ei
4a	1986	2600	Ei	Siivessä	On	EOS	40 mm	1200 mm	Hallissa	Vaunu	Ei
4-a	1986	1331	Ei	Siivessä	Ei				Hallissa	Lämmin	Ei
4-a	1988	1110	Ei	Siivessä	Ei				Hallissa	Lämmin	Ei
4-a	1983	4252	Ei	Siivessä	On	Jälk.	1180 mm	100 mm	Hallissa	Peräv./kylmä	Ei
4b	1997	1022	On	Siivessä	On	Jälk.	-	1410 mm		Peräv./kylmä	Ei
6	1985	1786	Ei	Rungossa	On	Tehtaalla	35 mm vas	1120 mm	pihalla/hallissa	Kylmä	Ei
6-18w	1996	2195	On	Siivessä	On	Jälk.	70 mm	2500 mm	Hallissa	Lämmin	Ei
6-18w	1993	1393	On	Siivessä	On	Jälk.	100 mm oik	1150 mm	Vaunu	Lämmin	Pintakorroosiota
6a	1985	?	On	Rungossa	On	Jälk.	50 mm	1300 mm	Vaunu	Peräv./kylmä	Ei
6b	1986	1395	On	Rungossa	On	EOS	50 mm	200 mm pyörän takana	Vaunu	Lämmin	Ei
6b	1987	2000	On	Rungossa	On	Jälk.	140 mm vas.	1200 mm	Vaunu	Vaunu	Pintakorroosiota
6b	1987	1700	On	Rungossa	On	EOS	100 mm	1250 mm	Ulkona	Lämmin	Ei
6c	1993	1028	On	Siivessä	On	EOS	100 mm	1700 mm	Hallissa	Lämmin	Pintakorroosiota
6c	1994	2401	On	Siivessä	On	Jälk.			Hallissa	Vaunu	Ei
6c	1991	734	On	Siivessä	On	Jälk.	100 mm	800 mm	Vaunu	Peräv./kylmä	Pintakorroosiota

Tyyppi	Valm. vuosi	KLA	Pyrstö-tankki	Ballastin tyhj.	WC	WC asenn.	Etäisyys keskilinjasta	Etäisyys nokasta	Säilytys lentokaudella	Säilytys talvella	Havainnot korroosiosta
7	1990	1779	On	Siivessä	On	Tehtaalla	0 mm	1240 mm	Hallissa	Lämmin	2002 Pintaruostetta ohjainvivustossa, talvella 2004-2005 L-kulmavivussa runsaasti
7	1989	2185	On	Siivessä	On	Jälk.	hieman	Telineen etupuolella	Vaunu	Halli lämmin/kylmä	Lievää pintakorroosiota
7	1989	1264	On	Siivessä	On	EOS	30 mm	1600 mm	Vaunu	Lämmin	Ei
7-WL	1988	2643	On	Siivessä	On	Jälk.	0 mm	1740 mm	Vaunu	Peräv./kylmä	Pintakorroosiota
7-WL	1988	1551	On	Siivessä	On	Jälk.	20 mm	1000 mm	Hallissa	Peräv./kylmä	Ei
7-WL	1989	1850	On	Siivessä	On	Jälk.	160 mm	730 mm	Vaunu	Peräv./kylmä	Pintakorroosiota
8-18	2001	776	On	Siivessä	On	Jälk.	60 mm	1220 mm	Vaunu	Peräv./kylmä	Ei
8-18	1995	1567	On	Siivessä	On	Jälk.	20 mm	100 mm	Hallissa	Peräv./kylmä	Ei
8-18	1998	1840	On	Siivessä	Ei				Hallissa	Peräv./kylmä	Ei
8-18	2001	600	On	Siivessä	Ei				Perävaunu/halli	Lämmin	Ei
8-18	2000	597	On	Siivessä	On	Jälk.	30 mm	1600 mm	Vaunu	Lämmin	Ei
8-18	1997	988	On	Siivessä	On	EOS	195 mm	750 mm	Hallissa	Vaunu	Pintakorroosiota
8-18	2000	873	On	Siivessä	On	Jälk.	150 mm		Hallissa	Lämmin	Ei
8-a	1998	1177	On	Siivessä	On	Jälk.	90 mm vas	1250 mm	Vaunu	Peräv./kylmä	Ei
8-a	1995	1232	On	Siivessä	On	Jälk.	20 mm	1000 mm	Hallissa	Lämmin	Ei
8-t	2003	35	On	Siivessä	Ei				Vaunu	Lämmin	Ei