



Aircraft Industries, a.s.



ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo : **L13 / 105 a**

Týká se : Všech kluzáků L13 , L13A Blaník

Důvod : Kontrola můstku řízení v místech uchycení řídicích pák v přední a zadní pilotní kabině za účelem vyloučení přítomnosti možných trhlin .

Provést nejpozději do : Při nejbližší Periodické údržbě typu A , nejpozději však do tří měsíců po obdržení bulletinu .

Provede : Provozovatel

Náklady hradí : Povozevateľ

Potřebný material dodá: Výrobce AIRCRAFT INDUSTRIES a.s.
686 04 Kunovice
Česká republika

Bulletin nabývá platnosti : Dnem schválení

Listů celkem : 3

Ing. Pešák Miroslav
Hlavní konstruktér

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění projekční organizace č. EASA.21J.119
22. 5. 2007

